



### BEKA Sensorkopf ohne Sockel für Wärmemelder

Ersatzsensorkopf für den empfohlenen Turnuswechsel des BEKA Funk-Wärmemelder RFM101D nach 8 Jahren, Sensorkopf mit Detektionseinheit und Batterie, Funk- Zentrale erkennt automatisch den neuen Sensorkopf, bei Abweichung zum vorherigen Sensorkopftyp muss dieser an der Zentrale bestätigt werden, kein erneutes Einlernen des Melders notwendig.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

##### Funktion

Integrierter Summer	Nein
---------------------	------

##### Konnektivität

Verbindungsart	Funk 868 MHz / 434 MHz
Vernetzbar	ja
Mit Relais-Interface	ja

##### Messung

Detektionsbereich	30 m <sup>2</sup>
-------------------	-------------------

##### Batterie

Batterielebensdauer	10 Jahre
---------------------	----------

##### Abmessungen

Abmessungen (dxH)	124 x 26 mm
-------------------	-------------

##### Ausstattung

Anzahl der Anschlüsse für Sensors / Aktor	1
Standalone	nein
Notstrom-Batterie integriert	nein

##### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

##### Sicherheit

Schutzart	IP00
-----------	------

RFA101D